

Multimat Cube Keramikkbrennofen

Vorgehensweise zur Installation der Software-Version 23.02.1:



Hinweis: Das Update 23.02.1 ist für alle Ofen-Varianten der Multimat Cube Serie gleichermaßen geeignet.

Sie haben auf der Internetseite www.dentsplysirona.com/multimat-cube das Software-Update 23.02.1 für den Multimat Cube Keramikkbrennofen heruntergeladen.

Das Update hält Folgendes bereit:

- Allgemeine Fehlerbeseitigungen (Bugfixes)
- Netzausfallüberbrückung
- Kalibrierungserinnerung
- Verbesserte Vakuumsteuerung für MiYO Malfarben

Die Installation läuft automatisch ab, sobald der Update-Prozess gestartet wurde.

Für die Installation der Software gehen Sie bitte wie folgt vor:

Kopieren Sie die im Ordner „LAB-software-download-Multimat-Cube-Update-23-02-1.zip“ enthaltenen Dateien [update.23.02.1.pkg2](#) auf die oberste Verzeichnisebene eines USB-Sticks.

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass der USB-Stick (mind. USB 2.0) im Format FAT32 formatiert ist, sich keine weiteren Dateien auf dem USB-Stick befinden und der Stick nicht passwortgeschützt ist.

Folgen Sie den Angaben der Bedienungsanleitung/Kapitel 6.4 „Firmware und Software aktualisieren“.

Nach Abschluss der Installation erscheint eine Meldung, in der zum Neustart des Ofens aufgefordert wird. Kurz danach ertönt ein Signalton. **Es ist wichtig, für die erfolgreiche Installation des Updates, dass vor dem Neustart des Ofens auf das Eintreten des Signaltons gewartet wird.** Der Multimat Cube kann dann anschließend über den Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes neu gestartet werden. Bitte entfernen Sie dazu den USB-Stick und warten Sie ca. 30 Sekunden mit dem erneuten Einschalten des Ofens.

Bitte überprüfen Sie die Softwareversionsnummer in den Einstellungen des Ofens. Tippen Sie hierzu im Hauptmenü auf das Auswahlfeld „Einstellungen“ und dann auf „Informationen“. Bei „Software Version“ sollte „23.02.1“ angezeigt werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Dentsply Sirona Kundendienst Service.